## قياس الابعاد على الخرائط

عند محاولة قياس الابعاد على الخرائط قياسا دقيقا تجابهنا جملة مشاكل تحول دون الحصول على قياسات دقيقة ومن هذه المشاكل:

1- ان معظم الخرائط مرسومة على لوحات مستوية فهي لا تمثل ابعاد سطح الارض الكروي تمثيلا دقيقا وصحيحا وخاصة الخرائط الصغيرة المقياس حيث ان عيوب تمثيل سطح الارض الكروي تكون ضئيلة في الخرائط الكبيرة المقياس

2- ان سطح اليابس من الكرة الارضية لا يكون دائما مستويا بل تنتشر مختلف انواع التضاريس من جبال ووديان تظهر على الخريطة بشكل مستوي او مسطح فاذا اردنا قياس طول طريق على الخريطة بين مدينتين تقعان على سفحين مختلفين لاحد الجبال فسوف لا نحصل على نتيجة حقيقية لان البعد بين المدينتين يختلف عن البعد الحقيقي للطريق الذي يرتفع تارة وينخفض تارة اخرى وقد امكن التغلب على هذه المشكلة من خلال وضع جداول وقوانين رياضية خاصة تساعد الباحث على القياس الصحيح من خلال معرفة الاطوال الحقيقة لأقواس الطول ودوائر العرض وتعتبر الخرائط الطبو غرافية اصلح انواع الخرائط للقياس لأنها تمثل وحدات مساحية صغيرة ومطابقة لسطح الارض الى حد كبير واذا اضطررنا للقياس من خرائط ذات مقياس اصغر فليكن ذلك بحدود عشر درجات طولية وعرضية من مركز الخريطة الا ان ادق قياس للأبعاد هو ما كان مأخوذا على كرة ارضية دقيقة الصنع

مثال: ما هو طول نهر دجلة بين الموصل وبغداد اذا كان مقياس رسم الخريطة 1000000:1

اولا نقيس طول النهر ما بين بغداد والموصل باحدى الطرق السابقة

ولتكن تللك المسافة بعد القياس 7سم

ولما كان مقياس رسم الخريطة هو 1000000:1

100000÷ 1000000 10 كم اي ان كل سم يساوي 10 كم وبما ان المسافة التي قسناها على الخريطة 7سم وطالما السنتمتر الواحد يساوي 10 كم حسب مقياس الخريطة اذن

7 X 10 = 7 X 10 مطول النهر ما بين بغداد والموصل

مثال: جد طول طریق علی خریطة مقیاس رسمها 300000:1

الحل

نقيس الطريق على الخريطة بالمسطرة وليكن طول الطريق بعد القياس 8 سم

300000÷300000=كم

24 = 8 X 3 عم طول الطريق

مثال

استخدمت عجلة قياس لمعرفة البعد بين النقطتين ا و ب على خريطة مقياس رسمها 15000000:1

فاذا اشار العقرب الى الرقم 6 سم على الدائرة الصغرى فما مقدار المسافة الحقيقية بين النقطتين

الحل: طالما اشار العقرب الى الدائرة الصغرى اذا المقياس بالسنتمترات وليس بالبوصات لذلك سنحول السنتمترات الى كيلومترات

1500000 ÷ 15000000 كم

150 X6 =900 كم البعد بين النقطتين

استخدمت عجلة قياس لمعرفة البعد بين النقطتين ا و ب على خريطة مقياس رسمها 150000001 فاذا اشار العقرب الى الرقم 6 سم على الدائرة الكبرى فما مقدار المسافة الحقيقية بين النقطتين

الملاحظ ان هذا السؤال مشابه للسؤال الذي سبقه ماعدا ان العقرب الخاص بعجلة القياس في هذا المثال قد اشار الى الدائرة الكبرى وليس الصغرى بمعنى ان المقياس بالبوصات وليس بالسنتمترات

الحل

لتحويل البوصات الى اميال

236 =63360÷15000000 ميل

1416 = 236 x 6 ميل البعد بين النقطتين